

SPRÁVA

Z ODBORNEJ SKÚŠKY A ODBORNEJ PREHLIADKY PLYNOVÉHO ZARIADENIA PODLA VYHLÁŠKY MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR č 508/2009 Z.z.

Dátum vykonania prehliadky: 17.04.2024 Platnosť prehliadky: 17.04.2027

Názov a sídlo organizácie (označenie prevádzky, príp. objektu) Obec Stránska Obecný úrad Stránska 66, 982 51 00649538
Spoločnosť, meno a priezvisko odborného pracovníka – číslo osvedčenia Revízná spoločnosť SR 2 s. r. o., so sídlom Železničná 354/21, 900 84 Báhoň IČO 52 901 963, DIČ 2121177949, číslo oprávnenia: 0031/20/20/PZ -S- Af,g,h,i Bf,g,h,i / OPR revízny technik Marian Fajdel 303 IKO 1998 PZ A Ag2, Bg1,g2,h

Druh odbornej prehliadky:

Označenie zariadenia (predmet OP): **Nízkotlakové plynové rozvodné potrubie vedené od hlavného uzáveru plynu k plynovým spotrebičom**

Druh zariadenia: „B – g“ **Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Zz.**

Rozdelenie a skupina plynového zariadenia: **Spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane**

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil: „majiteľ“

Celkové zhodnotenie zariadenia: **Na základe vykonanej obhliadky, kontroly, merania a skúšok v zmysle vyhlášky SÚBP č. 86/78 Zb. a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Zz. Zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky po odstránení prípadných závad.**



[Signature]

dátum prevzatia správy prevádzkovateľom.
meno a podpis prevádzkovateľa

[Signature]

odborný pracovník plynového zariadenia



Počet vyhotovení : 2 x
Správa má : 3 strany

Rozdeľovník : 1 x zákazník
1 x odborný pracovník


TECHNICKÁ SPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia.
- B. Údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie.
- E. Záznam o ostatných revíziach prevedených na zariadení.

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia	Návrh termínu odstránenia závad
<u>A1. Regulátor:</u> Regulátor FISHER A2. Plynové rozvodné potrubie - nízkotlakové: Rúra čierna- DN 3/4" - m Rúra čierna - DN 1/2" - m A3. Armatúry: HUP - Guľový uzáver 1" Guľový uzáver 1/2" - 1 Ks A4. Plynové spotrebiče: Plynové kachle FEG A5. Projektová dokumentácia: - prevádzková revízia	

TECHNICKÁ SPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia.
- B. Údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie.
- E. Záznam o ostatných revíziach prevedených na zariadení.

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia	Návrh termínu odstránenia závad do:
A4. Predložené doklady: - Prevádzková revízia	
B. Údaje o meraní a skúškach	Návrh termínu odstránenia závad do :
B. 1 Kontrola Bola vykonaná skúška tesnosti prístupných závitových spojov plynového rozvodu, pripojenia plynomera a spotrebičov podľa STN 38 6405 a TPP 70401 Detekčným prístrojom Esders GmbH, VibraGas HMG2 Gas Detector	
C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení	
Závady neboli Potrebné pretesniť dopojenie hadice ku gamatke Únik plynu za GU STL nahlásené na SPP distribúcia	Pretesniť Ing. FAUDEK 18.4.2024 
D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie - prevádzková	
E. Záznam o ostatných revíziach prevedených na zariadení - neboli predložené	